Determinazione del Dirigente del Servizio
Progettazione ed Esecuzione Interventi Edilizia Scolastica

N. 43-25668/2012

OGGETTO: I.P.C. BOSELLI, SEDE, TORINO. INTERVENTI DI RISANAMENTO FACCIATE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. LINO GARETTO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROGETTO N. 34691/10 – INT. 2, CUP J16E09000320003 CIG. ZF60585EF8)
(U.S. EURO 9.612,60=)

Il Dirigente del Servizio
Progettazione ed esecuzione interventi di edilizia scolastica

Premesso che:

- con deliberazione di G.P. n. 1136-37936/2011 in data 22/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di risanamento facciate presso l'I.P.C. Boselli, con sede in Torino, Via Montecuccoli n. 2, per l'importo complessivo di Euro 605.355,00, secondo il seguente quadro economico:

PARTE A

1	Importo lavori	Euro	430.000,00
2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	Euro	70.000,00
3	**Importo dei lavori a base di gara**	**Euro**	**500.000,00**
	Somme a disposizione:		
4	Spese tecniche	Euro	12.000,00
5	Incentivo progettazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (relativo alla progettazione interna ente) sull'importo di Euro 500.000,00	Euro	9.244,08
6	Lavori in economia, imprevisti, allacciamenti	Euro	28.755,92
7	IVA 10% sull'importo dei lavori a base di gara	Euro	50.000,00
	Totale complessivo PARTE A	**Euro**	**600.000,00**

PARTE B

Spese da finanziare su altri capitoli di spesa:

8	Spese di pubblicità (comprensivo del Contributo all'Autorità di Vigilanza)	Euro	5.000,00
9	Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71°/oo dell'importo lavori a base di gara Euro 500.000,00)	Euro	355,00
	Totale complessivo PARTE B	**Euro**	**5.355,00**
	Totale generale PARTE A+B	**Euro**	**605.355,00**

Dato atto che la spesa complessiva di € 605.355,00= è stata finanziata nel seguente modo:

- Euro 328.457,23= in uscita al capitolo 13584 del P.E.G. 2011 – intervento 2020101 dei RR.PP. del Bilancio 2011;
- Euro 1.660,80= in uscita su apposito capitolo e mediante successivo ed apposito provvedimento del Dirigente competente;
- Euro 594,08= in uscita su apposito capitolo e mediante successivo ed apposito provvedimento del Dirigente competente;

per un totale di Euro 330.712,11= corrispondenti in entrata al cap. 13583 del P.E.G. 2011 – Risorsa 5039840 dei RR.PP. del Bilancio 2011, finanziati con devoluzione dei seguenti mutui:

ANNO	CAP.	U.P.	N. MOVIM.	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO MUTUO	ATTO AMM. DI CHIUSURA	MUTUO	IMPORTO DEVOLUZIONI
2005	10171	HC4	U 867142	EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI SU MATELIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO L.S. "NEWTON" DI CHIVASSO E I.I.S. "BECCARI DI TORINO	250.000,00	D.G.P. n. 283-18072/2008 del 01/04/2008	Banca Intesa S.p.A. del 02/11/2005 codice 1407	**5,63**
2008	4031	HC4	U 1041783	SUCCURSALE L.S. GOBETTI E L.C. GIOBERTI - TORINO. LAVORI DI SISTEMAZIONE FABBRICATO PER CREAZIONE NUOVI LOCALI	500.000,00	D.G.P. n. 401-12782/2011 del 28/04/2011	MUTUO ORDINARIO CASSA DD.PP. Pos. n. 4523854/00 cod. 1435 del 17/10/2008	**164.991,47**
2004	4125	HB9	U 773591	EDIFICIO PROVINC. SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE INTERNE	92.500,00	D.G.P. n. 585-245971/2005 del 17/05/2005	Banca OPI S.p.A. del 24/11/2004 codice 1349	**18.780,38**
2004	10168	HB9	U 799100	EDIFICIO PROVINC. SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE INTERNE		D.G.P. n. 585-245971/2005 del 17/05/2005	Banca OPI S.p.A. del 24/11/2004 codice 1349	**8,09**
2004	10169	HB9	U 799104	EDIFICIO PROVINC. SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE INTERNE		D.G.P. n. 585-245971/2005 del 17/05/2005	Banca OPI S.p.A. del 24/11/2004 codice 1349	**2,89**

2004	4125	HB9	U 787831	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDIN. IN EDIFICI PATRIMONIALI VARI DI COMPETENZA	50.400,00	Atto Liquidaz. n. 44-471961/2005 DEL 23/11/2005	Mutuo Crediop cod. 1350 stipulato il 15/12/2004	**12,70**
2004	4125	HB9	U 784748	EDIFICIO PROVINCIALE SITO IN VIA LA SALLE - TORINO INTERVENTI VARI RISANAMENTO CONSERVAT. E CONSOLIDAMENTO	180.000,00	gara non aggiudicata	Banca OPI S.p.a. del 24/11/2004 - Codice 1349	**56.169,63**
2005	4125	HC5	U 836961	EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERV. DI MANUT. STRAORDIN. EDIFICIO PROVINC. SEDE DELLA CASERMA BERGIA DI TORINO. RESTAURO E RISANAM. CONSERVAT. ATRIO D'INGRESSO	90.000,00	D.G.P. n. 112-12178/2008 del 19/02/2008	Banca Intesa S.p.A. del 23/09/2005 - codice 1403	**6.328,11**
2005	4125	HC5	U 841456	EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUT. STRAORDIN. EDIFICIO PROVINC. SEDE DEL MIUR - TORINO. INTERV. DI ADEGUAM. NORMATIVO	60.000,00	D.G.P. n. 1257-1132997/2007 del 06711/2007	Banca Intesa S.p.A. del 23/09/2005 - codice 1403	**9.059,79**
2005	10168	HC5	U 867163	EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUT. STRAORDIN. EDIFICIO PROVINC. SEDE DEL MIUR - TORINO. INTERV. DI ADEGUAM. NORMATIVO		D.G.P. n. 1257-1132997/2007 del 06711/2007	Banca Intesa S.p.A. del 23/09/2005 - codice 1403	**11,93**
2005	10169	HC5	U 867167	EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUT. STRAORDIN. EDIFICIO PROVINC. SEDE DEL MIUR - TORINO. INTERV. DI ADEGUAM. NORMATIVO		D.G.P. n. 1257-1132997/2007 del 06/11/2007	Banca Intesa S.p.A. del 23/09/2005 - codice 1403	**4,26**
2005	4125	HC5	U 840325	EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUT. STRAORDIN.. EDIFICIO PROV. SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. RIORDINO FUNZION. DISTRUBUZIONE PRINCIPALE IMP. ELETTRICI	70.000,00	Atto Liquidaz. n. 39-330640/2006 DEL 10/10/2006	Banca Intesa S.p.A. del 23/09/2005 - codice 1403	**6.533,03**
2005	4125	HC5	U 841478	EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERV. DI MANUT. STRAORDIN. EDIFICIO PROVINC. SEDE DEL CIAC - VALPERGA CANAVESE. RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA	51.000,00	Atto Liquidaz. n. 32-239881/2006 DEL 24/07/2006	Banca Intesa S.p.A. del 23/09/2005 - codice 1403	**8.138,19**
2005	4125	HC5	U 836964	EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERV. DI MANUT. STRAORDIN. ABBAZIA DELLA NOVALESA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO	115.000,00	D.G.P. n. 1124-976396/2007 del 16/10/2007	Banca Intesa S.p.A. del 23/09/2005 - codice 1403	**2.232,98**

2006	4125	HC5	U 914934	EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA - II LOTTO	690.000,00	D.G.P. n. 483-10372/2010 del 11/05/2010	Banca Infrastrutt. Innovaz. e Sviluppo del 15/02/2007 - codice 1420	**9.738,86**
2007	4125	HC5	U 998611	PALAZZO DELLA PREFETTURA - TORINO. LAVORI DI RISANAMENTO COPERTURA	650.000,00	D.G.P. n. 484-12630/2010 del 11/05/2010	Dexia-Crediop S.p.A. del 28/07/2008 - codice 1434	**5,99**
2007	4125	HC5	U 1002263	CASERMA BERGIA - TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO SERRAMENTI ESTERNI	300.000,00	D.G.P. n. 637-16823/2010 del 15/06/2010	Dexia-Crediop S.p.A. del 28/07/2008 - codice 1434	**61,79**
2007	4125	HC5	U 1003465	CASERMA BERGIA DI TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	100.000,00	Determina del Dirigente n. 19-31156/2009 del 08/09/2009	Dexia-crediop s.p.a. del 12/12/2008 - cod. 1441	**43.660,78**
2007	4125	HC5	U 1003260	EDIFICIO SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	200.000,00	D.G.P. n. 341-9905/2010 del 13/04/2010	Dexia-Crediop S.p.A. del 24/04/2008 - codice 1432	**4.965,61**
						TOTALE	MUTUI	**330.712,11**

- Euro 269.287,89= in uscita al capitolo 14574 del P.E.G. 2011 – intervento 2020101 dei RR.PP. del Bilancio 2011, corrispondenti in entrata al cap. 14573 del P.E.G. 2011 – Risorsa 5049920 del Bilancio di previsione 2011, finanziati con devoluzione dei seguenti mutui:

ANNO	CAP.	U.P.	N. MOVIM	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO MUTUO	ATTO AMMIN. DI CHIUSURA	MUTUO	IMPORTO DEVOLUZIONI
1999	4125	071	U 520244	EX IPIM PADIGLIONI A E D. ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE IMPIANTI ELEVATORI	195.737,16	lavori non eseguiti	CASSA DD.PP. pos. n. 4358196/00 COD. 1024 del 13/12/1999 ora BOP	**118.056,68**
1999	4125	071	U 504392	RISTRUTTURAZ. SERVIZI IGIENICI PRESSO EDIFICIO PROV.LE SEDE QUESTURA DI TORINO - 1 STRALCIO	92.239,20	Determinazioni del Dirigente n. 20-210134/2000 del 07/11/2000 e n. 43-261665/2000 del 19/12/2000	CASSA DD.PP. Pos. n. 4326212/00 del 28/07/1998 ora BOP codice 962	**2.838,68**
1999	4125	071	U 506317	VV.FF. DI GRUGLIASCO - SOSTIT. PORTONI	51.645,69	lavori non aggiudicati	CASSA DD.PP. Pos. 4350589/00 cod. 981 concesso il 14/09/99 ora BOP	**3.835,69**

1999	6271	78	U 518750	CENTRI PER L'IMPIEGO INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE SEDI ORBASSANO, PINEROLO, SUSA, VENARIA	297.479,17	Atto liquidaz. n. 20-21248/2008 del 13/03/2008	CASSA DD.PP. Pos. 4357148/00 del 13/12/1999 ora BOP cod. 1022	**11.873,72**
1999	7261	78	U 518692	CENTRI PER L'IMPIEGO INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE SEDI ORBASSANO, PINEROLO, SUSA, VENARIA	689.934,77	D.G.P. n. 1814-300499/2002 del 10/12/2002	CASSA DD.PP. Pos. 4357148/00 del 13/12/1999 ora BOP cod. 1022	**40.555,26**
2003	10171	HBB	U 732992	L.S. GOBETTI - SEDE STACCATA DI VENARIA REALE. RICAFIMENTO COPERTURA PADIGLIONE B E PALESTRE	275.000,00	D.G.P. n. 914-331899/2005 del 19/07/2005	CASSA DD.PP. Pos. 4438504/00 cod. 1240 del 29/07/2003 ora BOP	**4,81**
2003	4125	HB9	U 721964	PALAZZO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - INTERVENTI B	820.000,00	D.G.P. n. 780-37826/2008 del 22/07/2008	CASSA DD.PP. pos. n. 4446247/00 COD. 1280 del 25/11/2003 ora BOP	**10.955,59**
2004	4125	HB9	U 759890	INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORD. IN EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE VARI DI COMPETENZA	62.100,00	D.G.P. n. 585-245971/2005 del 17/05/2005	CASSA DD.PP. Pos. 4458030/00 cod. 1315 del 30706/2004 ora BOP	**6,24**
1998	4125	071	U 462377	LAVORI DI RESTAURO CONSERVAT. DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLO STABILE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO	79.838,56	Determinazione del Dirigente n. 1-199700/1999 del 01/02/2000	CASSA DD.PP. Pos. n. 4326212/00 del 28/07/1998 ora BOP codice 962	**101,79**
1998	4125	071	U 462442	LAVORI DI RESTAURO CONSERVAT. DELLE FACCIATE DELLO STABILE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO	619.593,34	Determinazione del Dirigente n. 106-126149/2000 del 26/06/2000	CASSA DD.PP. Pos. n. 4326212/00 del 28/07/1998 ora BOP codice 962	**11.561,15**
1998	5411	072	U 467516	COSTRUZIONE PALESTRE IN CASTELLAMONTE, BIBIANA, PIVERONE, ROMANO C.SE, COMPLETAMENTO	398.704,73	D.G.P. n. 1303-387169 del 11.10.2005	CASSA DD.PP. Pos. n. 4328623/00 del 22/09/1998 ora BOP COD. 954	**69.498,28**
						TOTALE	**BOP**	**269.287,89**

per un totale complessivo di Euro 600.000,00=;

- Euro 5.000,00= per spese di pubblicazione sui capitoli di bilancio del Dirigente competente;
- Euro 355,00= per spese di assicurazione dei dipendenti sui capitoli di bilancio del Dirigente competente;

Preso atto che:

- l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale 2011-2013, per l'anno 2011, a seguito della III variazione al Bilancio approvata con deliberazione del C.P. n. 18473/2011 del 28/06/11, esecutiva ai sensi di legge, nella scheda 2 (Articolazione della copertura

finanziaria) – Tipologia 01- Categoria: 05 08 Opere di edilizia sociale e scolastica – Codice interno: 34691/2010 - e nell'elenco annuale dei LL.PP. per l'anno 2011 – scheda 3 – C.U.I. 0190799001220110046 - Codice Interno: 34691/2010 alla voce "I.P.C. Boselli sede – Torino – Interventi di risanamento facciate", per un importo di Euro 600.000,00=;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione interventi di Edilizia Scolastica n. 4-599/2012 del 02/02/2012, sono state individuate le modalità di affidamento lavori, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che occorre provvedere alla nomina del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di procedere alla consegna ed inizio dei lavori dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto;

Atteso che nella fattispecie in oggetto sussiste la necessità di ricorrere all'esterno in quanto:

- una parte del personale in servizio non possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
- coloro che possiedono tale qualifica sono assegnati ad altri interventi, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di competenza;
- con avviso pubblicato sul sito Intranet della Provincia di Torino in data 09/03/2012, si è provveduto alla ricerca di un professionista all'interno dell'Ente cui affidare l'incarico in parola, ma la ricerca non ha dato esito positivo;

Visto il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lett. B) e dell'art. 9, comma 1 del "Regolamento Provinciale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi", approvato con deliberazione del C.P. n. 227233 in data 15 maggio 2007, che prevede, per incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a Euro 20.000,00=, la possibilità, per il Responsabile Unico del Procedimento, di procedere ad affidamento diretto;

Atteso che nel caso di specie sussiste la necessità di ricorrere all'esterno posto che, come si evince più dettagliatamente dalla scheda istruttoria allegata e depositata agli atti, è emerso che il carico di lavoro assegnato al personale tecnico (n. 6 unità) in possesso della qualifica necessaria per espletare l'incarico in parola, non consente allo stesso di espletare ulteriori incombenze, ivi compreso l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione presso l'istituto in oggetto;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 90, che prevedono la possibilità di affidare a liberi professionisti singoli od associati le attività di direzione lavori, progettazione, supporto tecnico amministrativo, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità, o di rilevanza architettonica o ambientale o ancora in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi, per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, delle opere relative agli interventi di risanamento facciate presso l'I.P.C. Boselli di Torino, delle prestazioni dell'Ing. Lino Garetto, con studio in Torino, Via Valperga Caluso n. 21, il quale ha presentato in data 16.05.2012 una proposta di parcella, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione Provinciale in data 21.05.2012 (prot. n. 404311/2012), dell'importo complessivo di Euro 9.612,60=, di cui Euro 7.638,75= per onorario e spese conglobate, Euro 305,55= per oneri previdenziali (4%) ed Euro 1.688,30= per I.V.A. (21%);

Dato atto che il corrispettivo richiesto è congruo e conveniente in relazione alle prestazioni offerte e alla professionalità posseduta;

Dato atto che trattandosi di "servizio attinente all'architettura e all'ingegneria", il presente incarico non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007 per espressa esclusione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per l'accesso agli impieghi della Provincia di Torino di cui alla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4.3.2008;

Accertato che la spesa complessiva di Euro 9.612,60= (di cui Euro 7.638,75= per onorario e spese conglobate, Euro 305,55 per contributo oneri previdenziali 4% ed Euro 1.688,30 per I.V.A. 21%), trova applicazione al cap. 14574 dei RR.PP. del Bilancio 2011, int. 2020101, sull'impegno di cui alla deliberazione della G.P. n. 1136/37936 in data 22/11/2011 (n. mov. cont. 1231028) alla voce "Spese tecniche" del quadro economico approvato con la medesima deliberazione;

Visto l'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Vista la nota del Segretario Generale datata 10/08/2009 (prot. n. 640471/2009);

Vista la nota del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie datata 28/08/2009 (prot. n. 665574/2009) con la quale è stata specificata l'impossibilità di garantire il pagamento delle spese afferenti il Titolo II entro i termini contrattuali, in dipendenza delle vigenti norme relative al Patto di Stabilità;

Dato atto che, come si evince dalla nota datata 03/07/2012 \sottoscritta dal RUP e dagli altri soggetti individuati con D.G.P. 20058/2009, l'intervento oggetto del presente provvedimento rientra nelle casistiche di cui alla D.G.P. citata ed è conforme alle indicazioni contenute nella richiamata nota del Segretario Generale del 10/08/2009 (prot. n. 640471/2009);

Dato atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricando nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Provincia si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;

Visto l'art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e la già citata scheda istruttoria;

Visto l'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 35, comma 2 dello Statuto e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Richiamato l'art. 151, comma 4 del citato T.U.;

Visto l'art. 192 del citato T.U.;

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni citate in premessa, all'Ing. Lino GARETTO, con studio in via Valperga Caluso 21, Torino, l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli interventi di risanamento facciate presso l'I.P.C. Boselli, con sede in Via Montecuccoli 12, Torino alle condizioni di cui allo schema di contratto, composto di n. 16 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;

2. di applicare la spesa complessiva di Euro 9.612,60= (di cui Euro 7.638,75= per onorario e spese conglobate, Euro 305,55 per contributo oneri previdenziali 4% ed Euro 1.668,30 per I.V.A. 21%), al cap. 14574 dei RR.PP. del Bilancio 2011, int. 2020101, sull'impegno di cui alla deliberazione della G.P. n. 1136/37936 in data 22/11/2011(n. mov. cont. 1231028), alla voce "Spese tecniche" del quadro economico approvato con la medesima deliberazione;

3. di dare atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricando nel corso del procedimento di affidamento di cui in premessa, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso;

4. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge 241 del 1990, qualora, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinataria di sanzioni interdittive della capacitò di contrarre con la publica amministrazione;

5. di dare atto che il contratto è adeguato ai disposti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e dal D.L. 187/2010, così come indicato all'art. 5 dello schema di contratto allegato al presente provvedimento;

6. di dare atto che il presente provvedimento di spesa rientra nelle fattispecie indicate dalla D.G.P. 20058/2009 del 19/05/2009, confermate con la D.G.P. 60-4070 del 2/2/2010, come risulta da attestazione allegata alla presente determinazione e despositata agli atti presso il Servizio.

Torino, lì 02/08/2012

Il Dirigente del Servizio

CORSO INGHILTERRA 7/9 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616082 - FAX 0118616460
E-MAIL : edilizia_manutenzione@provincia.torino.it

CORSO INGHILTERRA 7/9 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616082 - FAX 0118616460
E-MAIL : edilizia_manutenzione@provincia.torino.it